



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323, телефон (факс) 8(3412) 60-66-57

e-mail: oktgpn@mchs-18.ru

г. Ижевск

«28» октября 2020 г.

**Предписание № 02/45/1/1-13**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №62 им.Ю.А.Гагарина», директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №62 им.Ю.А.Гагарина» Айдуллиной

Светлане Николаевне

*(.../поочередно/именные органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения № 02/45 от 28 сентября 2020 года, выданного главным государственным инспектором города Ижевска по пожарному надзору Опариным Юрием Сергеевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 ч. 15 мин. «16» октября 2020 г. по с 16 ч. 15 мин. «16» октября 2020 г., с 10 ч. 00 мин. «19» октября 2020 г. по с 11 ч. 30 мин. «19» октября 2020 г., с 12 ч. 00 мин. «28» октября 2020 г. по с 12 ч. 30 мин. «28» октября 2020 г. проведена плановая проверка объекта защиты по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, 56; место фактического осуществления деятельности: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, 56

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор города Ижевска по пожарному надзору Рябов Сергей Валентинович

совместно с: директором МБОУ «СОШ № 62 им. Ю.А. Гагарина» Айдуллиной С.Н.

*(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

02/45/1/1	Допускается эксплуатация здания без проектной (технической) документации, указанные документы отсутствуют (не представлены).	п.п. 4.5-4.7 СП 2.13130.2012; п. 4.3 СНиП 21-01-97*; п.п. 23, 33 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008	01.10.2021	
02/45/1/2	Автоматическая установка пожарной сигнализации в здании школы неисправна (протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Удмуртской Республике от 14.10.2020 № 245).	п. 14.2 СП 5.13130.2009, п. 13.2 НПБ 88-2001*, п. 61 ППР в РФ	01.10.2021	
02/45/1/3	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях здания школы не обеспечивают требуемый уровень шума (протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Удмуртской Республике от 14.10.2020 № 246).	п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009; п.п. 3.15, 3.16, 3.22 НПБ 104-03	01.10.2021	
02/45/1/4	Поверхностная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания школы проведена не качественно (протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Удмуртской Республике от 14.10.2020 № 247).	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ; пп. 6.4.3.3, 6.4.3.4 ГОСТ Р 53292-2009	01.10.2021	
02/45/1/5	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	п. 38 Правил противопожарного режима в РФ	01.10.2021	
02/45/1/6	Проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше не реже 1 раз в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний не организовано.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ	01.10.2021	
02/45/1/7	Не выполнен защитный слой кровли по горизонтали шириной не менее 4 м со стороны оконных проемов здания, ориентированных на пристроенную входную группу цокольного этажа, или не установлены противопожарные окна в оконных проемах в наружной противопожарной стене, при примыкании участка кровли с горючим покрытием.	ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п.п. 5.4.13, 5.4.14 СП 2.13130.2012, п. 3.11 СНиП 2.01.02-85	01.10.2021	
02/45/1/8	В лестничных клетках на уровне 1 и 2 этажей допускается размещение оборудования выступающего из плоскости стены на высоте менее 2,2 м (фактически	п. 4.11 СНиП 2.01.02-85*; п. 6.32* СНиП 21-01-97*; п. 4.4.4 СП 1.13130.2009; п. 4.4.4 СП 1.13130.2012	01.10.2021	

	радиатор системы отопления установлен на высоте 0,8-0,9 м).			
02/45/1/9	На объекте защиты не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения.	п.п. 33, 34 Правил противопожарного режима в РФ, п. 7.74 СНИП 23-05-95, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009	01.10.2021	
02/45/1/10	Конструкция вертикальной пожарной лестницы здания, для подъема на кровлю не соответствует требованиям стандарта.	П. 2.13 СНИП 2.01.02-85*, ГОСТ 53254-2009 п.п. 4.1, 4.4 прил. Б, табл. Б.1	01.10.2021	
02/45/1/11	Ширина промежуточной площадки между первым и цокольным этажом в лестничной клетке с западной стороны менее 1 м (фактически 0,54 м).	п. 4.4.3 СП 1.13130.2009; п. 1.96 СНИП 2.08.02-89*	01.10.2021	
02/45/1/12	Обособленный выход наружу из помещений цокольного и первого этажей с западной стороны здания не отделен во всю высоту глухой противопожарной перегородкой 1-го типа	п. 8.1.6 СП 1.13130.2009; п. 1.97 СНИП 2.08.02-89*	01.10.2021	
02/45/1/13	На полу на путях эвакуации из помещения комнаты приема пищи в цокольном этаже имеется перепад высот менее 45 см с числом ступеней менее 3, пандус с уклоном 1:6 не предусмотрен.	п. 1.90 СНИП 2.08.02-89*; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.10.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 6 ч. 1 (п. 1, п. 2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:  
Государственный инспектор города Ижевска  
по пожарному надзору Рябов С.В.  
(должность фамилия, инициалы инспектора)



Предписание для исполнения получил(а):

Ильинский С.И., директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» октября 2020 г.

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 39-99-99  
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99

